
88.北京工业大学青岛考点 (一级)

答题情况:

第一题: 散水

- 1、本题主要考察创建墙、散水和场地的基本能力。墙体创建难度较低,但部分考生审题不清,未创建墙体或墙体尺寸错误导致失分。
- 2、散水坡度和形状是本题的最大难点,大部分考生未能添加正确的坡度。
- 3、材质添加是本题的另一难点,部分考生采用族或内建模型方式创建,无法正确添加多层材质信息导致失分,部分考生使用墙、楼板命令绘制,但未正确添加材质导致失分。
- 4、本题的另一个失分点为场地模型,仅有小部分考生完成了创建,大部分考生未得到此分数。

第二题: 园林木桥

- 1、本题主要考察考生对拉伸、放样等基础族命令的应用,难度不大,但对细节要求较高且部件较多,部分考生未能完整创建园林木桥模型,导致失分。
- 2、部分考生审题不清,未能按题目要求尺寸创建桥面底板导致失分。
- 3、部分考生没有设置模型材质,或设置了错误的材质,导致失分。
- 4、本题要求采用“构件集”创建模型,而非“体量”,部分考生用了体量建模,导致失分。

第三题: 高塔

- 1、本题难度一般,平面轮廓较为复杂但考察的均为体量的基础操作,部分考生对体量的创建不够熟悉,因此完成度不高,从而失分。
- 2、本题建筑形体的绘制比较简单,但塔身部分尺寸较多,部分考生识图不清导致绘制平面轮廓尺寸错误,造成失分。
- 3、本题的难点在于顶部锥台和球的创建,部分考生绘制出轮廓但未能正确创建出体量导致失分。
- 4、部分考生没有严格审题,以公制常规族的形式创建本题,虽然形体正确,但是格式错误,因此失分。

第四题: 接待中心

- 1、本题构件较多,部分考生熟练度不够,并且时间安排不合理,前三题花费过多时间,导致无法完成第四题,多数考生没有完成全部种类构件的创建,导致大量失分。
- 2、部分考生识图错误,楼梯台阶、扶手等位置错误,导致模型形状与实际造型有出入。
- 3、剖面图是本题一大得分点,大部分考生未能按要求创建剖面图和导出图纸,导致大量失分。
- 4、本题门窗类型较多,部分考生未能按要求创建题目要求的门窗,门窗明细表存在错误甚至没有创建门窗明细表,导致失分。

本期全国考生平均及格率 40%左右,青岛考点社会人员的培训及格率 75%。

欢迎报考青岛考点培训: www.jianbangbim.com, 教育咨询部宋老师 13963900581, QQ 群: 917902716。

对分数有异议的,请于 1 月 21 日前将 qq 群中的查分申请表以及身份证复印件电子版发至青岛考点邮箱 jianbangbimzixun@126.com, 逾期不予办理。